

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „rookee“ vom 31. Oktober 2019, 22:15

[Zitat von g5powermac](#)

Hallo,

habe heute die aktuelle Version von macOS Catalina 10.15.1 auf meinem Rechner installiert. Nach einigen anfänglichen Problemen, die ich durch viel lesen in diesem Forum bereits lösen konnte, habe ich aktuell noch ein weiteres. Die Installation habe ich noch mit einer RX 580 durchgeführt, die danach durch ein RX 5700 XT ersetzt wurde. Die neue Karte funktioniert soweit ganz gut, nur werden hier unter bestimmten Umständen Grafikfehler angezeigt. Ich wollte z.B testen, ob die Installation auch mit der RX 5700 XT möglich ist und wie im angehängten Bild zu sehen wird dies eher schwierig werden, da das angezeigte Bild auch zum Teil verschoben ist. Aktuell nutze ich den EFI-Ordner von JimSalabim(da ich ein fast identisches System habe) mit der Ergänzung `agdpmod=pikerabei` in den Bootarugemten, damit ich überhaupt ein Bild sehe. Vielleicht hat von Euch noch einer einen Tipp, welche Anpassung hier noch notwendig ist?

Die Installation sah bei mir mit meiner Gigabyte 5700XT Gaming OC auch so aus und Ja es war auch teils verschoben. Es ging dennoch da man ja das meiste per Keyboard lösen kann. Ab dem Neustart ist aber alles wieder da wo es soll und das System läuft 😊