

MacOS Catalina 10.15.1 (SKYLAKE) (Z170) CPU Temperaturen im Idle bei 90 - 100°

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 12:32

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

an der Stelle empfehle ich gerne den Test des EFI-Pakets unter [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#)

In deiner EFI sind die EFI-Treiber zum Teil ungünstig verteilt, da die Dateien im Ordner /EFI/CLOVER/drivers/BIOS nicht für dein UEFI-Board zum Einsatz kommen und hier ggf. einen solchen Effekt erzielen.