

Erledigt

ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 13:06

Diese Ansicht ist eher ungünstig.

Zeige uns mal den Inhalt des "PCI"-Bereichs des HackinTool.

Das sieht ungefähr so aus:



Zeitgleich kannst du über die unteren Butten die "Device Properties" extrahieren, damit diese im Nachgang in die config.plist eingebaut werden können.