

Erledigt

ALC 887 Audio Codec funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2019, 19:40

Und mit der Einstellung kommt trotzdem kein Sound raus?

Welche Clover Version setzt du ein?

Ich hatte die Tage ein ähnliches Thema bei einem Besucher mit Clover 5096 oder 97.

Als wir im Nachgang auf 5070 zurückgegangen sind, funktionierte der Sound.