

Intel I7 6700 HQ ACPI error

Beitrag von „globoxnoob“ vom 1. November 2019, 20:23

Aloha Leute,

ich bin gerade im Urlaub und habe mich an den Laptop meines Kumpels gewagt.

Clover Stick erstellt, EFI laut vorhandener Daten verwendet, Catalina [Install Stick](#) erstellt.

Allerdings habe ich immer wieder den Fehler:



Folgende Hardware ist verbaut:



Die NVIDIA Karte ist via Optimus Verbund drin und soll/ kann nicht Angesprochen werden.

Jetzt meine Frage, wo liegt der Fehler?

Anbei habt Ihr mal meine EFI.

Gruß Globi