

**Erledigt**

## **Neuinstallation funktioniert nicht. Mojave lief vorher aber...**

**Beitrag von „Naesh“ vom 2. November 2019, 08:08**

ich habe gestern nochmal 5 Stunden( Insgesamt mehr als 70-80 Stunden) rumprobiert, die Kiste nochmal komplett Platt gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Ansichtswise ändern muss.

Und zwar ist die Problematik viel wenger weitreichend, wenn ich die ig-platform-id eintrage , da wir dann nur gegen ein Problem kämpfen. Nämlich dem nicht funktionierenden Wakeup, wenn ich das Gerät in den Sleep geschickt habe.

So läuft das XPS nämlich völlig Fehlerfrei, ich kann alles nutzen und machen. Es klappt lediglich dieser dumme (aber leider der Hauptgrund für nen Mac) Wakeup nach dem Sleep nicht.

Ich habe alle Schritte aus folgendem Guide gemacht. Erst habe ich mir das Video angeschaut und anschließend habe ich Guide Link 1 gelesen, dort wird dann auf den genaueren Link 2 verwiesen. Im Anhang findet Ihr Meinen Clover Ordner und ein Bootlog. Eventuell seht ihr den Fehler ja.

[Video Guide](#)

[Guide Link 1](#)

[Guide Link 2](#)