Neuinstallation funktioniert nicht. Mojave lief vorher aber...

Beitrag von "Harper Lewis" vom 3. November 2019, 10:30

Teste statt MacBookPro15,2 doch mal ein anderes SMBIOS:

MacBookPro14,1

Intel Core i5 or Core i7 (7360U, 7660U) ("Kaby Lake")

Intel Iris Plus Graphics 640

Dazu dann wie gehabt die AAPL, ig-platform-id 00002659 unter Devices \rightarrow Properties für die Iris Plus Graphics 640 und den ganzen Kram unter Graphics \rightarrow ig-platform-id und Inject Intel und Devices \rightarrow Fake ID \rightarrow IntelGFX wieder entfernen.