

Erledigt

Z370 AORUS 7 / 8700K / 1080 GTX / Update auf OSX 10.13.6 schlägt fehl

Beitrag von „PGC“ vom 3. November 2019, 12:31

Hallo zusammen,

Ich habe heute versucht, meinen Hackintosh von 10.13.2 auf 10.13.6 zu aktualisieren aber das Update schlägt fehl.

Was ich gemacht habe:

Clover Configurator aktualisiert (4.60.0.0 -> 5.6.2.0).

Dann habe ich den aktuellen EFI Ordner von [@Al6042's Install Stick \(EFI-5070-2.zip\)](#) auf meinen USB Sticks kopiert. Config.plist habe ich unverändert gelassen.

Rechner neu gestartet und vom USB Stick gebootet um zu schauen ob alles funktioniert -> OK.

10.13.6 Combo update runtergeladen und Installation gestartet. Installation beginnt und der Rechner wird neu gestartet. Im Clover Boot Manager „Boot OS X Install from Boot OSX“ ausgewählt. Ladebalken erscheint und die Installation läuft.

Doch kurz bevor der Ladebalken voll ist, schätzungsweise bei ca. 99%, wechselt die Anzeige ganz abrupt zum Desktop zurück und es passiert nichts mehr.

Wenn ich den Rechner neu starte ist im Boot Manager immer noch der Eintrag „Boot OS X Install from Boot OSX“ zu sehen.

Den Nvidia Treiber habe ich noch nicht aktualisiert. Könnte das einen Einfluss haben?

Boot Disk ist eine normale Samsung 860 Evo SSD (HFS formatiert).

Hat jemand eine Idee an was liegen könnte? Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr weiter. Den

EFI Ordner habe ich hier mal angehängt.

Vielen Dank!