

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „TobiasH“ vom 3. November 2019, 16:50

[Zitat von JimSalabim](#)

[TobiasH](#) Hast du einen NVRAM-Reset im Clover-Menü gemacht (F11 drücken), nachdem du den EFI-Ordner erneuert hast? Wenn nicht, bitte mal machen. Eigentlich sollte das funktionieren. Mit Bios-Version F8 läuft Catalina 10.15.1 normalerweise auch einwandfrei.

Habe ich gemacht - leider ohne Erfolg ... Downgrade auf F7 hat leider auch nicht geholfen - da habe ich jetzt den gleichen Fehler!