

Erledigt

Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GB | Undervolting möglich?


Beitrag von „mitchde“ vom 6. November 2019, 18:53

Hatte ich mal mit der Vorgänger Karte RX 460 probiert... keine Wirkung das VBIOS (etwas weniger CLK, UV) zu injektieren. GPU CLK blieb wie im BIOS höher als das gemoddete BIOS über Clover.

Bei der RX 460 und nun auch RX 570 sehe ich jedoch in OS X die etwas geringere GPU CLK beim geflashten Mod Bios.

Daher vermute ich, das Clover VBIOS nur ganz früher mit wesentlich älteren Karten (und älterem OS X) eine Wirkung hatte.

Luxmark mit der "neuen" RX 570 bei 1234 MHz. (downclk / UV)



RX 460:

