

Erledigt

GeForce GTX 1050Ti und HighSierra - Nvidia Driver Manager kann nicht starten

Beitrag von „Chrissp“ vom 6. November 2019, 19:12

Also die Grafikkarte läuft wie sie soll, jap! Das Fiepen ist jedoch vorhanden.

Das Geräusch kommt nur, wenn die Maus bewegt wird, es ist auch sehr leise aber hörbar. Auf auffällig ist, dass die Maus, nachdem ich aus dem Sleep starte, nicht geht. Ich muss den USB Stecker ziehen, danach geht sie wieder.

Angeschlossen sind Tastatur und Maus am Backpanel ganz oben am USB Port, welcher auch explizit dafür gedacht ist.

Das Problem tritt unter Windows aber nicht auf.