

Erledigt

Installation klappt nicht, da kein Ethernet trotz Kext

Beitrag von „CMMChris“ vom 6. November 2019, 19:47

Kommt wahrscheinlich von der CPU Spannungsversorgung. Setze mal testhalber unter ACPI das Drop Down Feld bei "Plugin Type" auf "0" und starte neu. Ändert das was am Fiepen?