

Erledigt

## Hp Elitebook 840 G5 Versuch

**Beitrag von „Iron-phil“ vom 6. November 2019, 21:29**

Also, bei mir war das Problem die NVMe Platte, es war eine Samsung PM981 original drin.

Nun mit der ADATA funktioniert alles tiptop und ich habe keine ACPI Fehler mehr.

Evtl ein Lösungsansatz für dich?