

Erledigt

WLAN/Bluetooth - Broadcom BCM94360CS2 funktioniert nicht

Beitrag von „DSM2“ vom 7. November 2019, 09:01

Die Karte braucht unbedingt die Unterlegscheiben ansonsten gibt's Probleme.

Bezüglich WLAN 5GHz Netz verwenden, dann gibt's auch keine Probleme mit Bluetooth.