

Erledigt

## WLAN/Bluetooth - Broadcom BCM94360CS2 funktioniert nicht

Beitrag von „kelkit“ vom 7. November 2019, 10:35

Nein natürlich habe ich den Vertical M.2 Socket (Key E) der alten Intel Karte genutzt. Werde es mal auch mit den Unterlegscheiben probieren. ansonsten müsste ich evtl. einen neuen Adapter + neue Karte kaufen. Evtl. ist es ja wirklich ein Defekt, wovon ich eigentlich eher weniger aussehe...