

**Erledigt**

## **Catalina Bootstick Gigabyte z390m Gaming funktioniert nicht**

**Beitrag von „alex nec2892“ vom 7. November 2019, 16:40**

[Kazuya91](#) vielen Dank für die EFI aber auch hier exakt der gleiche Fehler. Ich wüsste nicht mehr was ich machen sollte habe haufenweise Sachen aus dem Forum probiert und auch google spuckt viele Anleitungen aus, komme nur leider zu keinem Ergebnis. SMBIOS ist der neuste macmini und Seriennummer auch neu Generiert.

was natürlich auch sein könnte ist das ich immer den Kompletten EFI Folder aus meiner EFI partition mit einem anderen ersetze. Muss ich Clover 5070 nochmal über die EFI Partition Installieren oder reicht es wenn ich den EFI Folder überschreibe? Hatte das auch mal hier im Forum gelesen das es reicht den Folder zu ersetzen, da der Stick über das Terminal erstellt wurde und automatisch eine EFI Partition erstellt. Ig