

# [BAU-TAGEBUCH] Geek Case A60 - mITX Build - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/ac - i9 9900KF - AMD Radeon VII - inklusive Bios Firmware/Bios Settings/EFI

Beitrag von „kelkit“ vom 8. November 2019, 09:48

Vielen Dank für die Aktualisierung und die [BIOS Settings](#).

wie du bereits kennst, habe/hatte 😊 ich ein Problem mit instant Wakes bei eingeschaltetem WLAN. ich habe gestern deine [BIOS Settings](#) geladen und auch die aktuelle EFI genommen und dabei "wie immer" meine Seriennummern (Seriennummer, Bord Serial Nummer, Hardware UUID und SMUUUID) übertragen und gestartet (natürlich mit EFI Reset). Als ich dann sah, dass das Problem immernoch vorhanden ist, dachte ich, dass es wohl doch ein Defekt der Airport Karte ist.

Eine Sache wollte ich aber noch probieren... deine config mal direkt zu benutzen ohne Seriennummernanpassung. Und auf einmal war das Problem nicht mehr da. Anscheinend habe ich die letzten Tage, in denen ich den Fehler beheben wollte, die eigentliche Ursache immer mitgeschleppt. Habe es nun korrigiert (neue Nummern erstellt). Hatte irgendwie damals um iMessage einzustellen irgendwie ein Fehler gemacht anscheinend.

Doch was für ein Zusammenhang hat dies mit dem Wake bei eingeschaltetem WLAN? Was ich dabei letztendlich gemerkt habe ist, dass ein Hackintosh sehr feinfühlig ist 😊