

Erledigt

Hackintosh läuft leider ohne Sound (Intel HD4600)

Beitrag von „DSM2“ vom 9. November 2019, 06:24

[Lightcatcher](#) der 892 wird von der AppleALC unterstützt und ist sau alt.

Eine neue Rev gibt es zu diesem nicht...

Realtek	ALC892	0x100302, layout 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 28, 31, 90, 92, 97, 99	13 (10.9)	—
---------	--------	--	-----------	---

Wenn es trotzdem nicht geht, dann liegt das entweder wie von dir richtig erkannt an:

- a) einer gepatchten AppleHDA
- b) falscher Konfiguration in der config.plist/EFI
- c) AppleALC zeitgleich mit VoodooHDA in der EFI