

Sidecar mit dem Hackintosh (Unmöglich?!)

Beitrag von „Adamantium“ vom 10. November 2019, 13:37

Hallo zusammen,

Ich habe meinen Prozessor i3 9100f ausgetauscht gegen einen i5 9400 mit GPU. Nutze Catalina 10.15.1

Vorher hatte ich das iMac18,3 ausgewählt. Im BIOS habe ich jetzt die iGPU als aktive Graka gewählt da ich iGPU und GPU nutzen möchte.

Der Rechner startet auch damit jedoch sehe ich erst ein Bild am Anmeldebildschirm (kein Clover etc)

Welches SMBIOS wähle ich jetzt am besten? 18,1? oder 19,1? Und wie finde ich das vielleicht auch selber raus ohne alle erst durch zu testen?

Und muss ich noch etwas tun um die auf dem i5 9400 verbaute Intel UHD-Grafik 630 mitnutzen zu können?

Sidecar läuft auch aktuell nur über Kabel nicht über Wlan. Wäre auch super wenn ich das fixen könnte. Denke das liegt auch am SMBIOS?