

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „SazzSomewhere“ vom 10. November 2019, 16:10

[JimSalabim](#) Hab versucht mein UAD Apollo über Thunderbolt zum Laufen zu bewegen. Unter Windows funktioniert alles, sollte also irgendwas innerhalb des Systems sein. UAD-Treiber installiert, werden auch geladen. Wenn ich das Interface einschalte, bekomme ich keine Verbindung zum Host und auch der Systembericht sagt bei Thunderbolt, dass keine Treiber geladen sind.