

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „DSM2“ vom 11. November 2019, 07:11

Gigabyte Boards haben in der Vergangenheit eigentlich keinen MSR Lock gehabt.

Jedenfalls nicht an den 2011/2066/3647 Boards.

Anfragen kannst vergessen... Der Support oder besser gesagt, das Unternehmen selbst ist eine reine Katastrophe.

Seit Februar 2019 gibt es Bios Updates für mein C621 Board, bis dato gab es 4 davon, eins wurde komplett runtergenommen aufgrund von massiven Fehlern.

Gigabyte selbst wirbt an jeder Ecke mit Thunderbolt 3 auf dem C621.

Das Bios selbst hat im November 2019 noch immer keine Implementierung im Bios und kann mit einer Thunderbolt Karte genau gar nichts anfangen.

Ich stehe seit mittlerweile 8 Wochen mit Gigabyte in Kontakt und die kriegen es noch immer nicht gebacken,

ein beta Bios zu schicken welches angeblich seit 6 Wochen intern getestet werden soll,

oder zu Releasen und schreiben im Emailverkehr das sie so sehr beschäftigt sind, mit X570 und einem Funktionierendem Thunderbolt 3 darauf...

Aber Hauptsache das Bios an einem 1700 Euro Motherboard ist total verbugt und nutzlos.

Soviel zum Thema Gigabyte... [apfelnico](#)