

Erledigt

Neuinstallation funktioniert nicht. Mojave lief vorher aber...

Beitrag von „kuckkuck“ vom 12. November 2019, 11:59

Das sieht Framebuffer bedingt aus... Bringt uns leider nicht wirklich weiter, wenn wir wissen, dass der Framebuffer das Problem ist, aber nicht welcher Teil davon...

Was ich in der früheren Config probiert hatte, war die 0x59160000 zu nehmen und aber so per WEG abzuändern, dass sie möglichst nah an die 0x59260002 kommt. Ich könnte das noch anders herum probieren, aber bisschen fehlt mir die Idee, der Ansatz wo genau der Fehler im Framebuffer sein könnte...