

In Arbeit

Blackscreen nach Apple Logo mit Catalina- i7 3770, Ati MSI r9 270x, Intel Dh77kc

Beitrag von „Mocca55“ vom 12. November 2019, 14:50

Hallo,

ich nutze selbst eine R9 270X in meinem Hackintosh. Du solltest den Inject ATI aus der Config.plist entfernen. Dann sollte die R9 270X ohne Probleme laufen.

Gruß Mocca55