

Erledigt

Ryzen 5 1600 + ASRock AB350M Pro4 kein Sound

Beitrag von „DerJKM“ vom 12. November 2019, 19:49

Wenn du OpenCore nutzt musst du deine config.plist natürlich mit dem OpenCore-Konfigurator oder einem Texteditor bearbeiten.

Wenn eine Layout-ID nicht funktioniert, musst du leider sämtliche für deinen Codec verfügbare IDs durchprobieren. Hier gibts eine Liste: <https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

Ich empfehle, die ID mit dem Bootargument alcid=XX (XX durch die ID ersetzen) zu vergeben, nach meiner Erfahrung funktioniert das zuverlässiger als über Clover (gibt es da überhaupt ein Pendant bei OpenCore?)