

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. November 2019, 00:02

Ja ist normal. Wenn du das nicht haben willst musst du ErP aktivieren.

Bluetooth wird per USB angebunden.