

Erledigt

Z97-UD5H-BK Besitzer: "Neues" BIOS aus 2018

Beitrag von „pmay99“ vom 13. November 2019, 20:23

hi,

mit dem neuen bios bislang keine fehler.

ich sehe, dass der prozessor schneller die taktfrquenz reduziert als vorher.

sleep bislang kein problem auch nicht beim aufwachen.

danke nochmals für die recherche.

schade dass die dieses bios nicht veröffentlicht haben - es stimmt von den features im ersten blick mit dem non bk überein.+