


Erledigt

Hilfe Ruhemodus der möchte noch nicht funktionieren!

Beitrag von „ralf.“ vom 14. November 2019, 10:11

Das allein reicht ja meistens noch nicht. Aus Seite 1 vom Tutorial:

Beim Clover Configurator bei SystemParameters anhängen: NvidiaWeb, das SMBIOS auf imac14,2 einstellen.



Clover Configurator

Die EFI-Partition mit dem Clover Configurator mounten.

Install Drivers/Drivers UEFI 64 BIT/EmuvariableUEFI anklicken.

Den [NVWebDriverLibValFix.kext](#) in den Ordner Other kopieren.

Und den `nv_disable=1` unter Boot deaktivieren.

Wenn jetzt bei Booten das Bild ein schwarzer Bildschirm wird, noch mal alles checken. Und im Clover-Menü die Optionen aufrufen. Unter Graphics den Webdriver aktivieren.

Oder das Problem in diesem Thread posten.

Evtl noch die RC-Scripts mit Clover nachinstallieren.

PS HDMI Sound wird nicht so einfach zum laufen zu bringen, vermutlich brauchst eine angepasste DSDT