

Erledigt

WLAN/Bluetooth - Broadcom BCM94360CS2 funktioniert nicht

Beitrag von „NoBody_0“ vom 14. November 2019, 13:48

Ich habe die fenvi Wireless Karte BCM94360CD und nach dem Wechsel auf MSI Z390 gaming edge ac erkennt Bluetooth keine Geräte mehr.

Vorher hatte ich Gigabyte Z390 UD, zwar hat funktioniert aber das Signal war so schwach.

Ich habe schon eigene SSDT-UIAC erstellt, wo USB-Port für Onboard BT deaktiviert wird. BT von fenvi wird erkannt im System und kann es aktivieren bzw. deaktivieren aber nun erkennt keine Geräte, weiß jmd. vielleicht woran es liegt!!!?



Ich bin für jede Hilfe dankbar