

Erledigt

PowerMac G4 3,3 400MHz kein Chime beim Start seit OSX Tiger

Beitrag von „xYannikx“ vom 14. November 2019, 23:16

Hallo, ich habe gestern einen Power Mac G4 mit 400MHz (Modell 3,3) bekommen mit Mac OS 9.22 dort hörte man bei jedem Start den Chime des Macs als ich eine Neuinstallation auf OS X Tiger durchführte war der Chime einfach weg. Habe jetzt mehrere Stunden mit Googeln verbracht leider ohne Lösung. Hoffe, dass mir jemand hier helfen kann vielen Dank im voraus

LG Yannik