

Catalina (Clover) auf GA-Z97X-UD5H - I7 4790k - Probleme und Feintuning

Beitrag von „Atraides“ vom 15. November 2019, 22:19

Hallo,

ich frickel auch gerade mit einer ziemlich ähnlichen Hardware Konfiguration und Catalina:

Gigabyte GA-Z97X-UD5H Rev. 1.1

i7 4790K

4x 8gb G.Skill RipJaws 1600MHz (F3-1600C9Q-32GXM)

Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ 8gb

Intel 160gb SSD (System)

Seagate IronWolf 3TB (Daten)

Irgendein zufällig funktionierender Bluetooth USB Dongle

was halt hier so rumflog, ist alles noch experimental.

Audio geht bei mir, sleep geht nur halb: der Rechner wacht nach wenigen Sekunden wieder auf (im BIOS ist alles was wecken könnte deaktiviert). USB3.0 geht. Den Crash nach Sleep hatte ich auch, nur kann ich mich ums Verrecken nicht mehr erinnern, was ich angepasst habe. Seriennummer für Facetime und iMessage ausgewürfelt: geht. Ich hab von iMac15.1 auf iMac14.2 gewechselt, da ich keine Programm-Updates laden konnte, der Wechsel hat geholfen.

Im Archiv ist meine aktuelle config.plist und eine Kopie der alten Version. In der neuen habe ich weitere ACPI Patches eingefügt indem ich in Clover im Log nachgeschaut habe, welche von den vorgegebenen Patches überhaupt Treffer erzeugen. Ich hab alle drin gelassen, die was bewirken könnten, ohne bis jetzt großartig Veränderungen bemerkt zu haben. Grund: meine Kiste bleibt mit Kernel Panic stehen, wenn sie sehr lang rum idled. Hängt scheinbar auch mit dem sleep Mode zusammen, obwohl das in den Energieoptionen abgeschaltet ist.

Wie gesagt, ich frickel auch noch, aber vielleicht findest du ja deine Sound Lösung und dein USB3.0

Grüße