

Erledigt


## Neue PC Hardware -> Boot sporadisch möglich

Beitrag von „blu3bird“ vom 16. November 2019, 19:49

Hi [grecedrummer](#)

ich glaube das aktualisieren des Clovers war die Lösung.

Hab das anfängliche Problem (erstmal) nicht mehr feststellen können.

Wenn ich beim boot F11 drücke, kommt ein sehr alt aussehendes BIOS (wie bei den alten Rechnern damals  )

Danke euch Jungs 