

**Erledigt**

## **Problemchen lösen Shuttle Barebone XPC slim DH310V2**

**Beitrag von „altverloren“ vom 18. November 2019, 10:05**

SmallTree läuft und ich habe auch kein Problem mit dem Lan.

Das Wlan verabschiedet sich aber nach kurzer Zeit. Auch BT läuft noch nicht zufriedenstellend stabil.

Ich vermute eher eine Einstellungssache als ein fehlender Kext.

Jedoch fehlt mir der passende Ansatz...

SD Reader konnte ich mit dem Sinetek-rtsx.kext zum laufen bringen.