

Erledigt

Installer rebootet nach End Random Seed?

Beitrag von „griven“ vom 18. November 2019, 10:20

Wenn der Rechner an der Stelle rebootet liegt es meist an Inkompatibilitäten mit dem ACPI (IOACPIFamily) oder mit dem RTC diese beiden Kandidaten führen beim macOS Kernel gerne mal zu einem early Reboot. In Clover hilft es an der Stelle mal im Bereich Kext and Kernel Patches mit den Kernel Patches bzgl. RTC und CPUPM zu spielen und sich da durch zu testen. Wenn ich das richtig sehe geht es um eine Fujitsu Workstation gerade bei solchen Rechnern ist oft das Bios etwas eigenwillig hier lohnt es dann schon mal um die Ecke zu denken.