

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 18. November 2019, 14:00

[Zitat von apfelnico](#)

Er nimmt keine passende, sondern bekommt vom DHCP-Server (auf dem Router) eine zugewiesen. Dieses Prozedere scheint bei deiner Catalina Installation gestört zu sein.

Ja, das ist seltsam. In die 2,4-GHz-Variante des WLAN-Netzwerks wählt er sich ganz normal ein, nur bei der 5-GHz-Variante bekommt er eine unpassende IP zugewiesen, wenn ich sie nicht manuell setze. Im Router ist aber eingestellt, dass der Rechner automatisch immer dieselbe zugewiesen bekommt (die richtige natürlich). Und in den WLAN-Netzwerkeinstellungen tauchen (offensichtlich über iCloud) unter "bevorzugte Netzwerke" auch die ganzen Netzwerke auf, die ich auf dem Rechner überhaupt nicht benötige (die nur unterwegs fürs iPhone oder MacBook Pro relevant sind).