

Erledigt

Freeze nach Sleep mit IGPU im Headless Mode enabled - Z390 9900k

Beitrag von „hawxxer“ vom 19. November 2019, 15:38

[Zitat von muster48](#)

dann entferne AppleALC.kext von kexts und library(fall du es dort auch installiert hast) und versuch ohne es zu starten...! und teste mal

Klappt, danke dir, sowohl mit deinem EFI Ordner als auch mit meinem Ausgangsordner 😊 😊

Fixt sowohl das der Display nicht angeht, wenn ich ihn Aufwecke bevor die LED's ausgehen.

Und fixt anscheinend auch das Problem, dass mein primärer Display beim Starten nicht als Audio Gerät gefunden wird, erst wenn ich den Display aus und wieder anschalte.

Hast du dazu Infos wo du den Fehler schon mal gelesen hast? Da ich nur Displayport Audio benutzte wäre das jetzt nicht sooo wichtig zum laufen zu bringen, wäre trotzdem interessant einen fix zu finden. 😊