

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „mroldskool“ vom 19. November 2019, 22:15

Hallo Leute,

ich habe einen frischen Catalina Install (10.15.1) und habe versucht mit Hilfe des AppleALC meinen Sound ans laufen zu bekommen.

Ich bin alle im AppleALC-Wiki angegebenen IDs für den ALC1150 durchgegangen (0x100001, 1, 2, 3, 5, 7, 11).

Ich erinnere mich letztes Jahr bei der Mojave Installation hätte 1 oder 3 funktioniert. Doch jetzt geht nichts. Mit und ohne ResetHDA, FixHDA und dem HFAS zu HDEF Patch.

Neuste Lilu und AppleALC Kext sind im Ordner EFI/Clover/kexts/Other vorhanden

Habt ihr eine Idee, wie ich sinnvoll vorgehen könnte?