

Erledigt

Catalina auf X570 mit Ryzen 3600 und 5700XT

Beitrag von „CMMChris“ vom 19. November 2019, 22:28

Der Grafiktreiber funktioniert aktuell nicht korrekt im Recovery und damit dem Installer. Bug Reports dazu wurden von Apple bisher wie gewohnt ignoriert. Teste mal die 10.15.2 Beta 2, da gibt es immerhin ein Bild wenn auch ohne Grafikbeschleunigung. Das -radgl Boot Arg entfernen.