

Erledigt

WLAN Problem mit T440p und DW1820A

Beitrag von „grt“ vom 20. November 2019, 10:09

sowas ähnliches hatte ich mit der dw1820a beim dellchen.

boote mal ein livelinux, danach runterfahren und neustarten.

ggf. hilft ein compatible-eintrag für die wlankarte in der propertiesabteilung von clover. wenn nämlich die bcm...NIC.kext aus der io802...kext geladen wird (nach id die richtige), gibts probleme. geladen werden sollte die andere ohne NIC im namen.

den eintrag such ich raus, sobald ich am rechner sitz.