

Erledigt

10.15.1: Nach dem boot kein/seltsames Bild

Beitrag von „Evgenij“ vom 21. November 2019, 20:16

Kein CMOS reset, auch an BIOS nicht herumgespielt und die Einstellungen scheinen noch die gleichen sein.

Aaaaber: auch mein funktionierendes EFI, mit dem ich Catalina installieren konnte, führt aktuell zum selben Fehler 🤔 Stick defekt? Ich hab hier noch einen rumliegen und bereite den mal im Hintergrund vor...