

Erledigt

Dringend Hilfe! RX580 stoppt system

Beitrag von „gllark“ vom 22. November 2019, 13:34

[ben.schlch](#)

Du hast für eine neuere Clover-Version deine Treiber im falschen Pfad. Sie müssen unter /drivers/UEFI liegen, sonst werden sie nicht gelesen. Also neuen Ordner UEFI anlegen und verschieben. Dabei gleich die Treiber alle updaten. Schmeiss die ganzen 64er-Versionen raus und nimm neue ohne "64". Kannst du über Clover Configurator runterladen.

Gesagt wurde ja schon im BIOS iGPU abschalten und SMBios auf iMac Pro 1,1 umstellen. Dann sollte die RX580 eigentlich schon laufen.

Danach kannst du Feintuning machen, m.E. brauchst du die ganzen DSDT-Patches (evtl. SAT0 to SATA noch) und Custom UUID nicht mehr. Kannst dazu gerne mal die beiliegende config.plist ausprobieren, musst aber den PortLimitPatch hinzufügen, falls du keinen individuellen USB-Ports-Kext hast.