

In Arbeit

Rampage IV Black Edition (wie R4E?)

Beitrag von „karacho“ vom 22. November 2019, 15:17

[the_ace](#) Ok, dann probieren wir mal einen anderen Aptiofix Treiber...wie gehabt alte EFI löschen, neue EFI rein. Reboot und dann bitte erst einmal im Clover Bootmenü mit F11 einen nvram reset machen.