

# Natives Thunderbolt wie beim echten Mac

**Beitrag von „DSM2“ vom 25. November 2019, 18:58**

Ich entpacke gerade das ganze package... Grundsätzlich sollten die Upgrades von diesem Jahr einen Titan Ridge Controller haben...

Edit:

Falls es weitere Interessierte geben sollte, im Anhang sind alle Original Apple Firmware Versionen der verwendeten Thunderbolt Controller.

Edit 2 :

Alles über 2018 hinaus ist Titan Ridge und somit die Theoretisch passende Firmware.

Edit 3 : Original Titan Ridge Firmware extrahiert.