

Erledigt

Packard Bell EasyNote LV11HC-53214G50Mnks

Beitrag von „DoeJohn“ vom 8. März 2013, 23:23

Der Speedport W701V kann den n-Modus noch gar nicht! Von daher brauchst du auch nichts einzustellen. Hast du auf dem Notebook vielleicht Bluetooth? Wenn ja, mal deaktivieren. Du kannst in den Systemeinstellungen/Netzwerk auch mal die Lan-Verbindung rausschmeißen (kann man immer wieder zufügen). Beide Sachen, Bluetooth und Lan kommen dem WLAN auch ab und zu in die Quere!

Und wenn gar nichts hilft, kaufst du dir genau so eine Karte, die du im Lenovo hast. Kosten auch nicht die Welt!