

Intel Core i5 4670K mit OpenCore Feintuning

Beitrag von „globoxnoob“ vom 27. November 2019, 18:20

Also, da ich bis eben kein Internet hatte, konnte ich noch nichts neues Ausprobieren.

Das Intel Power Gadget probiere ich gleich als erstes aus.

- Dann habe ich immernoch das mit der WLAN karte.

- Den Kext, den ich einbinden sollte, ist schon vorhanden (PropertyInjector.kext), welche Kext wäre denn normal für die WLAN Karte?

- Die USB Ports sind noch immer nicht gefixt, muss ich auch noch machen. Da setze ich mich auch gleich noch ran.

- Sleep / WakeUP klappt auch noch nicht. Bild wird mir zwar angezeigt, aber der Bildschirm Friert immernoch ein.

Ansonsten kann man mit dem System arbeiten. Sobald ich die Fehler soweit ausgemerzt habe, wird die Festplatte getauscht. Ich habe bereits eine Catalina "Rohversion" auf einer 480 GB SSD Platte, wo auch eine bootbare OC Version drauf ist (fast die, die ich jetzt auch noch bearbeite).