

Erledigt

IGPU HD 630 - Dual Screen - Framebuffer Patching

Beitrag von „nextage“ vom 28. November 2019, 09:52

Hi [mario_es](#)

Für den betrieb mit der iGPU hatte ich das smbios vom aktuellen mac mini (8.1). Mit dem imac 18.1 hatts auch gut geklappt. Ich konnte allerdings nicht mit beiden Monitoren booten. Also mit einem durchbooten, anmelden dann erst der zweite stecken.

Liebe Grüsse