

Erledigt

MS Surface Pro 1.Gen 128gb 4Gb RAM Intel i5

Beitrag von „TheBreaker17“ vom 28. November 2019, 09:56

Hi

Ich habe vor ca. 2 Tagen auf meinen surface Pro

Mac OS Mojave installiert....

Hat auch alles soweit funktioniert (Touchscreen,Sound,Typ Cover,usw) funktioniert

Ich habe aber nur 7mb Grafikspeicher ist eine Intel HD4000

Nachdem ich im Clover Configurator die Intel HD4000 ausgewählt und rebooted hatte hat die Grafik nun 1536MB was ja Richtig ist und die Grafik läuft flüssig nun hab ich aber einen Massiven weiß stich im Bild also wie ein sehr intensiver Fab Filter

wäre super wenn sich da jemand auskennt

