

Erledigt

2600k geht nicht in den Turbo

Beitrag von „Blackout4“ vom 9. März 2013, 13:13

cinebench kommt gleich, dropssdt hab ich und das erste foto oben ist mit Turbo enabled und das 2te mit disabled, hab ich vergessen dazu zu schreiben.

//Cinebench ergebnis bleibt gleich egal ob ich turbo an mache oder nicht

Ich habe gelesen, die Macmini smbios.plist 5,3 würde abhilfe verschaffen. finden kann ich die im Chamäleon wizard aber nicht