

Erledigt

T440p komplett umbau und einrichtung

Beitrag von „hsotnikcah1“ vom 30. November 2019, 12:55

Ich habe mittlerweile viele verschiedene Versuche hinter mir:

- Fake-id & Platform-id
- Mit und ohne WEG
- Mit und ohne Lilu
- Framebuffer Kext2patch Vram auf 2GB
- FakePCIID.kext
- Verschiedene Bootargs bzgl. IGFX.

Leider beim Grafikproblem im Anmeldebildschirm absolut null Änderungen. 🙄

Vielleicht muss ich im SMBIOS einen Mac auswählen, der besser zur i7 4910MQ CPU passt?!