

Erledigt

Intel QuickSync trotz Anleitung nicht erfolgreich

Beitrag von „hansmeiser“ vom 30. November 2019, 14:03

Ich kann booten, wobei es beim ersten bootvorgang nicht geklappt hat.

Weiterhin kein Support von QuickSync

-meine Sensoren sind nicht vollständig

