

OpenCore Bootloader

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 30. November 2019, 15:13

Ok den 9900k.aml hab ich erstmal deaktiviert. PCI powermanagement auch. Der Rest im BIOS nach Vorgabe von dir.

Kext usb hab ich auch erstellt und eingebunden und nun geht es botmäßig Stückchen weiter. Doch reicht anscheinend nicht nicht. Kann wer was damit anfangen?